





CONTENIDO DE LA CAJA CONTENTS OF THE BOX
CONTENU DE LA BOÎTE المحتويات العلبية



SUSPENSIÓN HANGING SUSPENSION

أدوات التركيب
أخذ لقياس A أو C من مخطط الجدول

Tome la medida A o C de la tabla (esquema "ANCLAJE").
Take measurement A or C from the table (ANCHORING chart).
Prenez la mesure A ou C du tableau (schéma « ANCRAGE »).




CUIDADOS MAINTENANCE ENTRETIEN احتياطات الإستعمال

Limpie la superficie suavemente con jabón de ph neutro y un paño.
Clean the surface gently with pH neutral soap and a cloth.
Nettoyez soigneusement la surface avec un chiffon et un produit lavant au pH neutre.
إمسح برفق السطح بإستخدام صابون (PH) و قطعة قماش


Seque bien con celulosa para evitar manchas de cal.
Dry well with a cellulose pad to prevent water stains.
Séchez avec un papier r absorbant pour éviter de laisser des traces calcaires.
جفف جيداً بواسطة اسفنجة ناعمة غير قابلة للخدش لتجنب بقع الجير

No use productos corrosivos (amoniaco, lejía o alcohol)cerca del espejo.
Do not use corrosive products (ammonia, bleach or alcohol) near the mirror.
N'utilisez pas de produits corrosifs (ammoniaque, eau de Javel ou alcool) à proximité du miroir.
لا يجب إستخدام مواد مسببة للتآكل (كحول، مبيض أو الأمونياك) بالقرب من المرأة.

ESQUEMAS CHARTS SCHÉMAS
مخططات كهربائية



MCER5080/XX	VERTICAL cm		
	A	B	C
MCER5080/XX	33	27,3	/



MCER5080/XX	HORIZONTAL cm		
	A	B	C
MCER5080/XX	48	12,4	/



MCER5080/XX	cm		
	ancho	alto	fondo
MCER5080/XX	50	80	4,5



MCER5080/XX

